


QuickFit - Klebeleiste - Technische Hinweise

1






Alu- oder PVC-Fenster







5 min.

2








Verarbeitungstemperatur
+18°C .. +35°C

3



min. 12h

4



Verwendungstemp.
-20°C .. +90°C